



SANTA CATARINA, AVE.
INDUSTRIALES DEL PONIENTE
NO. 2300, COL CENTRO, NUEVO
LEON, MEXICO
Ave. Industriales Del Poniente No.
2300, Col Centro
Santa Catarina, Nuevo Leon 66362

Mendoza Martinez, Edgar E.
+52 81 84002000 ext 407
+52 81 80102290
edmendoza@madisa.com

2015 CATERPILLAR EC25LN2 MONTACARGAS

PRECIO

PRECIO MAYORISTA

\$Llamada



INFORMACIÓN DE VENTAS

No. de catálogo	4660483	No. de Inventario	M22333
No. de Serie	ATB3130052	SMU / Horas	7,867
Estado	Usado	Clasificación	Tal Cual
Disponibilidad	Disponible	Ubicación	Reynosa, 88715, Mexico

CARACTERÍSTICAS

- BACK-UP ALARM
- BEACON
- CARRIAGE, SIDE SHIFT
- ENGINE TYPE - ELECTRIC
- HORQUILLAS
- SINGLE SPEED TRANSMISSION
- SOLID TIRES

CONDICIÓN

●●●	Bueno	●●	Suficiente	●	Deficiente
-----	-------	----	------------	---	------------

APARIENCIA GENERAL

●●●	Caja de la batería	●●	Pintura	●●●	Plastic
			Requiere pintura general.		
●●●	Plancha de metal	●●●	Escalones / Escalera		
SI	Se requiere limpieza				

SAFETY ITEMS

●●●	Alarma de retroceso	●●●	Vidrio / Espejos
			Espejos en buenas condiciones.

INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

●●●	Consola de tablero	●●●	Medidores	●●●	Cinturón de seguridad
●●●	Asiento amortiguado / Apoyabrazos	●●●	Interruptores		
	Asienta estándar.				
NO	Manual de operación y mantenimiento actual	NO	Manual de piezas actual	NO	Manual de seguridad actual

DIRECCIÓN

SI	Sentado
----	---------

SISTEMAS HIDRÁULICOS

●●●	Mangueras hidráulicas	●●●	Bombas y válvulas
-----	-----------------------	-----	-------------------

ACCESORIOS/HERRAMIENTAS

SI	Horquillas 48 in.
----	-------------------

NEUMÁTICOS

	Marca y No. de Serie	Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32"	% de Vida Útil Restante	Recauchado	Cortes o Trozos de Banda de Rodadura	Sección de Cortes Laterales
Fabricante del neumático	Magnum		40	NO	SI	SI

Tamaño de neumático

Magnum

40

NO

SÍ

SÍ

Vida útil promedio restante - NEUMÁTICOS

40 %

Tamaño de neumático - NEUMÁTICOS

Delanteras 21x8x15 / 16x6 x10.5

COMENTARIOS, REPARACIONES VARIAS, NOTAS GENERALES

comentario 1

Requiere revisión y mantenimiento.

FOTOGRAFÍAS (6)

