



**SANTA CATARINA, AVE.  
INDUSTRIALES DEL PONIENTE  
NO. 2300, COL CENTRO, NUEVO  
LEON, MEXICO**  
Ave. Industriales Del Poniente No.  
2300, Col Centro  
Santa Catarina, Nuevo Leon 66362

Galan Flores, Carlos F.  
+52 8184002083  
+52 81 80210633  
cgalan@madisa.com

**2017 JUNGHEINRICH  
EFG220  
MONTACARGAS**

PRECIO

**\$Llamada**

PRECIO MAYORISTA

**\$Llamada**



**INFORMACIÓN DE VENTAS**

|                 |          |                |            |
|-----------------|----------|----------------|------------|
| No. de catálogo | 4867115  | No. de Serie   | FN551798   |
| SMU / Horas     | 2,284    | Estado         | Usado      |
| Clasificación   | Tal Cual | Disponibilidad | Disponible |

**CARACTERÍSTICAS**

- CARRIAGE, SIDE SHIFT
- HORQUILLAS
- CUSHION TIRES
- SINGLE SPEED TRANSMISSION
- ENGINE TYPE - ELECTRIC

## CONDICIÓN

●●● Bueno

●● Suficiente

● Deficiente

---

### APARIENCIA GENERAL

●●● Caja de la batería

●●● Escalones / Escalera

●●● Pintura

●●● Plancha de metal

●●● Plastic

---

### SAFETY ITEMS

●●● Vidrio / Espejos  
Un solo espejo cóncavo en buenas condiciones.

---

### INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

●●● Asiento amortiguado / Apoyabrazos  
Asiento estándar sin amortiguador.

●●● Cinturón de seguridad

●●● Consola de tablero

●●● Interruptores

●●● Medidores

**NO** Manual de operación y mantenimiento actual

**NO** Manual de piezas actual

**NO** Manual de seguridad actual

---

### MOTOR

Notas - MOTOR  
Motor eléctrico 48 volts.

---

### DIRECCIÓN

●●● Varillaje de dirección  
Ligero de desgaste en varillaje, no afecta su operación.

**SÍ** Horquilla

---

### SISTEMAS HIDRÁULICOS

●●● Bombas y válvulas

●●● Mangueras hidráulicas  
Ligero deterioro de acuerdo a sus horas y año de fabricación, sin fugas.

---

### ACCESORIOS/HERRAMIENTAS

**SÍ** Horquillas  
42 in.

Otro - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS

Ligero desgaste en mástil y carro porta horquillas, no afecta su operación.

---

**NEUMÁTICOS**

| Marca y No. de Serie     | Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32" | % de Vida Útil Restante | Recauchado | Cortes o Trozos de Banda de Rodadura | Sección de Cortes Laterales |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Fabricante del neumático |                                           |                         | <b>NO</b>  | <b>SÍ</b>                            | <b>SÍ</b>                   |
| Tamaño de neumático      |                                           |                         | <b>NO</b>  | <b>SÍ</b>                            | <b>SÍ</b>                   |

Vida útil promedio restante -  
**NEUMÁTICOS**  
60% de vida remanente.

---

**COMENTARIOS, REPARACIONES VARIAS, NOTAS GENERALES**

comentario 1

No cuenta con cargador, No cuenta con batería.

FOTOGRAFÍAS (6)

