



SANTA CATARINA, AVE.  
 INDUSTRIALES DEL PONIENTE  
 NO. 2300, COL CENTRO, NUEVO  
 LEON, MEXICO  
 Ave. Industriales Del Poniente No.  
 2300, Col Centro  
 Santa Catarina, Nuevo Leon 66362

Galan Flores, Carlos F.  
 +52 8184002083  
 +52 81 80210633  
 cgalan@madisa.com

**2017 CATERPILLAR  
 966L  
 CARGADORES DE RUEDAS PARA  
 MINERÍA**

PRECIO

**\$Llamada**

PRECIO MAYORISTA

**\$Llamada**



**INFORMACIÓN DE VENTAS**

No. de catálogo	4915675	No. de Inventario	P012551
No. de Serie	FRS01353	SMU / Horas	4,118
Estado	Usado	Clasificación	Tal Cual
Disponibilidad	Disponible		

**CARACTERÍSTICAS**

- CABINA AIRE ACONDICIONADO,  
 CONTROL DE DIRECCIÓN POR  
 VOLANTE, CONTROL HIDRÁULICO  
 JOYSTICK, MOTOR CATERPILLAR  
 C9.3 CON POTENCIA DE 304 HP,  
 NEUMÁTICOS R26.5-25 CON 50 %  
 VIDA PROMEDIO REMANENTE,  
 CUCHARON DE USOS GENERALES,  
 CON CAPACIDAD DE 5 CYD

## CONDICIÓN

●●● Bueno

●● Suficiente

● Deficiente

## CONDICIÓN GENERAL

●●● Bastidor

●●● Caja

●●● General

**SÍ** La máquina arranca y opera

**SÍ** Los neumáticos están con aire y manejables

## APARIENCIA GENERAL

●●● Apoyos de diferencial

●●● Bastidor delantero

●●● Bastidor trasero

●●● Cabina o techo

●●● Capó / Tubo de escape de motor cerrado

●●● Contrapeso

●●● Escalones / Escalera

●●● Guardabarros

●●● Paragolpes

●●● Pasamanos

●●● Pintura  
EN PREOCESO DE PINTURA SE ENTREGA PINTADO

●●● Plancha de metal

●●● Plastic

●●● Pre-limpiador de caja

●●● Protección del cárter / Caja de la batería

●●● Protectores/Rejillas

●●● Rejilla y protección de radiador

●●● Tanque de combustible

## SAFETY ITEMS

●●● Bocina

●●● Cinturón de seguridad - ELEMENTOS DE SEGURIDAD

●●● Freno de estacionamiento - ELEMENTOS DE SEGURIDAD

●●● Mantenimiento de freno

●●● Salida Secundaria

●●● Vidrio / Espejos

**SÍ** Alarma de retroceso funcionando

## INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

●●● Aire acondicionado

●●● Asiento amortiguado / Apoyabrazos

●●● Calentador

●●● Cerrojos y bisagras de puertas

●●● Cierre de puerta

●●● Cinturón de seguridad - INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

●●● Consola de tablero

●●● Interruptores

●●● Limpiaparabrisas

●●● Luces interiores

●●● Medidores

●●● Metro

●●● Product Link

●●● Puertas

●●● Recubrimientos/Protectores

●●● Ventanas

●●● Vidrio/espejos

**SÍ** Aislante de sonido

**SÍ** Alarma de retroceso

## MOTOR

●●● Condición de operación - MOTOR

●●● Filtros de aire

●●● Sistema de inyección de combustible

**NO** Agua en el aceite

**NO** Fugas de aceite

**SÍ** Nivel lleno de aceite del motor

Color anticongelante  
ROJO

●●● Correas/Poleas - MOTOR

●●● Regulador

●●● Soportes de motor

**SÍ** Calcomanía EPA

**NO** Fugas de combustible

**SÍ** ¿El nivel de fluidos está bien?

N/S de motor  
WYE01102

●●● Escape/Silenciador

●●● Sistema de combustible

●●● Turbocompresor

**NO** Fuga

**NO** Golpeteo

## SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

●●● Bomba de agua

●●● Mangueras

●●● Ventilador

**NO** Aceite en el anticongelante

●●● Enfriadores

●●● Mangueras y tubos - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

**NO** Fugas - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

●●● Mando de ventilador

●●● Radiador

**NO** Fugas - SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 1

## SISTEMA ELÉCTRICO, ARRANQUE Y RECARGA

●●● Alternador

●●● Luces

●●● Baterías / Cables

●●● Motor de arranque

●●● Cables

## CONVERTIDOR DE PAR

●●● Convertidor de par - CONVERTIDOR DE PAR

●●● Fugas - CONVERTIDOR DE PAR

●●● Juntas universales - CONVERTIDOR DE PAR

## TRANSMISIÓN

●●● Articulaciones universales - TRANSMISIÓN

●●● Condición de operación - TRANSMISIÓN

●●● Eje de mando

●●● Bomba - TRANSMISIÓN

●●● Controles - TRANSMISIÓN

●●● Enfriador

●●● Caja

●●● Convertidor de par - TRANSMISIÓN

●●● Fugas - TRANSMISIÓN

- Medidores de temperatura/presión
- Transmisión - Cambios de avance

- Sellos
- Transmisión - Cambios de retroceso

- Transmisión
- Tuberías / Conexiones - TRANSMISIÓN

**NO** Fugas - TRANSMISIÓN

**NO** Transmisión - Ruido

N/S de la transmisión  
NA500416

## DIRECCIÓN

- Bombas
- Tuberías / Conexiones - DIRECCIÓN
- Volante de dirección inclinado/extendido
- Cilindro de dirección
- Unidad de dosificación manual
- Válvulas de dirección / Bombas
- Pasador y buje articulado  
DESCAGASTE ACORDE A HORAS
- Varillaje de dirección
- Válvulas

## FRENO

- Acumulador
- Bombas hidráulicas
- pedal
- Varillaje de freno
- Acumuladores
- Freno de estacionamiento - FRENO
- Tuberías
- Válvula de control
- Bomba - FRENO
- Fugas - FRENO
- Tuberías / Tubos

**NO** Fugas - FRENO

## CONJUNTOS DEL EJE

- Caja del eje delantero
- Caja del eje trasero

## SISTEMAS HIDRÁULICOS

- Bombas y válvulas
- Cilindros de levantamiento
- Mangueras y tubos - SISTEMAS HIDRÁULICOS
- Carga del acumulador - Control de amortiguación
- Condición de operación
- Tanque
- Cilindro de inclinación
- Conductos de mangueras
- Varillaje de control

**NO** Fugas - SISTEMAS HIDRÁULICOS

## CUCHARÓN

- Bastidor del cargador
- Laterales de cucharón
- Pasadores y bujes del cargador  
DESGASTE ACORDE A HORA
- Varillaje del cucharón -  
CUCHARÓN
- Cuchillas
- P y B del cucharón  
DESGASTE ACORDE A HORAS
- Piso del cucharón
- Varillaje del cucharón -  
CUCHARÓN 1
- Dientes / Adaptadores
- Parte inferior de cucharón
- Segmentos

**SÍ** Levantamiento estándar

Capacidad del cucharón  
5.25 CYD

Configuración del cucharón  
GENERAL PURPOSE

## MANDOS FINAL

- Diferenciales
- Muñón
- Eje delantero
- Orejetas y aros de neumático -  
MANDOS FINAL
- Eje trasero
- Oscilación

**NO** Fugas - MANDOS FINAL

## NEUMÁTICOS

	Marca y No. de Serie	Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32"	% de Vida Útil Restante	Recauchado	Cortes o Trozos de Banda de Rodadura	Sección de Cortes Laterales
Delantera derecha			50%	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
Delantera izquierda			50%	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
Trasera derecha			50%	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>
Trasero izquierdo			50%	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>

**NO** Repuesto

FOTOGRAFÍAS (7)



