MONTACARGAS

INSPECTION DETAILS

Tipo de Inspección	CLIENTE
No. De Inspección	2570318
Estado de Inspección	CREADO
Creado	01/16/19 17:51:24
Actualizado	01/16/19 17:57:58
Creado Por	Carrasco Canales, Oscar F.
Inspector	Carrasco Canales, Oscar F.
Vendedor	Mendoza Martinez, Edgar E.
No. de Serie	ATB3130055

CARACTERÍSTICAS

- 2 WHEEL DRIVE
- BACK-UP ALARM
- BEACON
- CARRIAGE, SIDE SHIFT
- ENGINE TYPE - ELECTRIC
- HORQUILLAS
- HYDROSTATIC TRANSMISSION
- LIGHTING
- SOLID TIRES

CONDICIÓN

Bueno | Suficiente | Deficiente

APARIENCIA GENERAL

- Caja de la batería
- Escalones / Escalera
- Pintura — CUENTA CON GOLPES Y RASPONES
- Plastic
- Rejilla y protección de radiador — N/A
- Tanque de combustible — N/A

SÍ Inspección general

NO Se requiere limpieza

SAFETY ITEMS

- Alarma de retroceso
- Mantenimiento de freno
- ROPS o sin ROPS
- Vidrio / Espejos — N/A

INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

- Aire acondicionado — N/A
- Asiento amortiguado / Apoyabrazos — N/A
- Calentador — N/A
- Cierre de puerta — N/A
- Cinturón de seguridad
- Consola de tablero
- Interruptores
- Limpiaparabrisas — N/A
- Luces interiores — N/A
- Medidores

NO Manual de operación y mantenimiento actual

NO Manual de piezas actual

NO Manual de seguridad actual

MOTOR

- Filtros de aire — N/A
- Regulador — N/A

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

- Bomba de agua — N/A
- Correas / Poleas — N/A
- Mangueras — N/A

Ventilador
N/A

TRANSMISIÓN

Convertidor de par | Retardador | Transmisión - Avance

DIRECCIÓN

Eje delantero | Varillaje de dirección

NO	Alcance	**NO**	De pie	**SÍ**	Horquilla
NO	Radio	**SÍ**	Sentado		

SISTEMAS HIDRÁULICOS

Bombas y válvulas | Mangueras hidráulicas

ACCESORIOS/HERRAMIENTAS

SÍ Horquillas
42" DE LARGO

MANDOS FINAL

Eje

NEUMÁTICOS

	Marca y No. de Serie	Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32"	% de Vida Útil Restante	Recauchado	Cortes o Trozos de Banda de Rodadura	Sección de Cortes Laterales
Fabricante del neumático				**NO**	**SÍ**	**NO**
Tamaño de neumático				**NO**	**SÍ**	**NO**

Vida útil promedio restante - NEUMÁTICOS
NEUMATICOS FRONTALES Y TRASEROS A UN 80% DE VIDA UTIL

FOTOGRAFÍAS (6)