SANTA CATARINA, AVE. INDUSTRIALES DEL PONIENTE NO. 2300, COL CENTRO, NUEVO LEON, MEXICO
Ave. Industriales Del Poniente No. 2300, Col Centro
Santa Catarina, Nuevo Leon 66362

Galan Flores, Carlos F.
+52 8184002083
+52 81 80210633
cgalan@madisa.com

2018 CATERPILLAR LIFT TRUCKS

E3500AC

MONTACARGAS

PRECIO

$Llamada

PRECIO MAYORISTA

$Llamada

INFORMACIÓN DE VENTAS

No. de catálogo	4873597	No. de Inventario	P014388
No. de Serie	A4EC150621	SMU / Horas	0
Estado	Usado	Clasificación	Tal Cual
Disponibilidad	Disponible		

CARACTERÍSTICAS

- PUESTO DE OPERACIÓN ABIERTO, 3 VÁLVULAS, BATERÍA DE 36/48 V, LLANTAS CON 80% DE VIDA REMANENTE, MÁSTIL TRIPLE 188 PULG, CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA 3500 LBS.

CONDICIÓN

Bueno | Suficiente | Deficiente

APARIENCIA GENERAL

- Caja de la batería
  PRESENTA OXIDACION
- Pintura
  EN PROCESO DE PINTURA

SAFETY ITEMS

- Alarma de retroceso
  NO FUNCIONA

INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

- Asiento amortiguado / Apoyabrazos
  NO FUNCIONA EL POSICIONADOR
- Consola de tablero
  FALTA TORNILLERIA
- Interruptores
- Medidores

TRANSMISIÓN

- Transmisión - Avance

DIRECCIÓN

- Varillaje de dirección
  DESGASTE ACORDE A HORAS ES FUNCIONAL

SISTEMAS HIDRÁULICOS

- Bombas y válvulas
- Mangueras hidráulicas
  MANGUERAS RASGADAS SON OPERACIONALES

ACCESORIOS/HERRAMIENTAS

SÍ Horquillas

NEUMÁTICOS

Vida útil promedio restante - NEUMÁTICOS
80%

COMENTARIOS, REPARACIONES VARIAS, NOTAS GENERALES

comentario 1

Equipo Funcional se entrega pintado, tiene desgaste en el mastil en las canaletas excesivo, desgaste en el carro portahorquillas.

FOTOGRAFÍAS (3)