



SANTA CATARINA, AVE.
 INDUSTRIALES DEL PONIENTE
 NO. 2300, COL CENTRO, NUEVO
 LEON, MEXICO
 Ave. Industriales Del Poniente No.
 2300, Col Centro
 Santa Catarina, Nuevo Leon 66362

Galan Flores, Carlos F.
 +52 8184002083
 +52 81 80210633
 cgalan@madisa.com

**2015 JUNGHEINRICH
 ETR345
 MONTACARGAS**

PRECIO

PRECIO MAYORISTA

\$Llamada



INFORMACIÓN DE VENTAS

No. de catálogo	4668126	No. de Inventario	P005856
No. de Serie	82820699	SMU / Horas	405
Estado	Usado	Clasificación	Tal Cual
Disponibilidad	Disponible	Ubicación	San Nicolás de las Garza, 66477, Mexico

CARACTERÍSTICAS

- CUSHION TIRES
- ENGINE TYPE - ELECTRIC
- HORQUILLAS

CONDICIÓN

●●● Bueno

●● Suficiente

● Deficiente

APARIENCIA GENERAL

●●● Caja de la batería
NO cuenta con batería.

●●● Pintura

●●● Plancha de metal

●● Plastic
Guardas plásticas deterioradas.

Notas - APARIENCIA GENERAL

Piso anti- derrapante de lugar de operador deteriorada, no afecta su operación.

SAFETY ITEMS

●●● Alarma de retroceso

●● Vidrio / Espejos
Mica de protección deteriorada.

INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

●●● Consola de tablero

●●● Interruptores

●●● Medidores

NO Manual de operación y mantenimiento actual

NO Manual de piezas actual

NO Manual de seguridad actual

Notas - INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

Cubierta de testigos de advertencia en tablero dañada

MOTOR

Notas - MOTOR

Motor eléctrico de 36 volts.

DIRECCIÓN

SÍ De pie

SISTEMAS HIDRÁULICOS

●●● Bombas y válvulas

●●● Mangueras hidráulicas

ACCESORIOS/HERRAMIENTAS

SÍ Horquillas
42 in.

NEUMÁTICOS

Marca y No. de Serie	Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32"	% de Vida Útil Restante	Recauchado	Cortes o Trozos de Banda de Rodadura	Sección de Cortes Laterales
Fabricante del neumático			NO		
Tamaño de neumático			NO		

Vida útil promedio restante -
NEUMÁTICOS
75% de vida remanente.

COMENTARIOS, REPARACIONES VARIAS, NOTAS GENERALES

comentario 1

NO incluye batería, NO incluye el cargador.

FOTOGRAFÍAS (14)





