



SANTA CATARINA, AVE.
INDUSTRIALES DEL PONIENTE
NO. 2300, COL CENTRO, NUEVO
LEON, MEXICO
Ave. Industriales Del Poniente No.
2300, Col Centro
Santa Catarina, Nuevo Leon 66362

Carlos Galan
+52 8184002083
+52 8180210633
cgalan@madisa.com

2018 MITSUBISHI CATERPILLAR
FORKLIFT
DP50NM1D
MONTACARGAS

PRECIO

\$Llamada

PRECIO MAYORISTA

\$Llamada



INFORMACIÓN DE VENTAS

No. de catálogo	4820367	No. de Serie	AT28C60412
SMU / Horas	9,444	Estado	Usado
Clasificación	Tal Cual	Disponibilidad	Disponible

CARACTERÍSTICAS

- CARRIAGE, SIDE SHIFT
- ENGINE TYPE - DIESEL
- HORQUILLAS
- SOLID TIRES
- TWO SPEED TRANSMISSION

CONDICIÓN

●●●

Bueno

●●

Suficiente

●

Deficiente

APARIENCIA GENERAL

●●●	Caja de la batería	●●●	Tanque de combustible	●●●	Pintura
●●●	Plastic	●●●	Rejilla y protección de radiador	●●●	Plancha de metal Con cortes laterales pero legible.
●●●	Escalones / Escalera				
NO	Se requiere limpieza	SÍ	Inspección general		

SAFETY ITEMS

●●●	Alarma de retroceso	●●●	Mantenimiento de freno	●●●	Vidrio / Espejos Espejos laterales en buenas condiciones.
-----	---------------------	-----	------------------------	-----	--

INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

●●●	Consola de tablero	●●●	Medidores	●●●	Cinturón de seguridad
●●●	Asiento amortiguado / Apoyabrazos Asiento estándar.	●●●	Interruptores		
NO	Manual de operación y mantenimiento actual	NO	Manual de piezas actual	NO	Manual de seguridad actual

MOTOR

●●●	Filtros de aire	●●●	Regulador
-----	-----------------	-----	-----------

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

●●●	Correas / Poleas	●●●	Ventilador	●●●	Mangueras
●●●	Bomba de agua				

TRANSMISIÓN

●●●	Convertidor de par	●●●	Transmisión - Avance
-----	--------------------	-----	----------------------

DIRECCIÓN

●●●	Varillaje de dirección		
SÍ	Sentado	SÍ	Horquilla

SISTEMAS HIDRÁULICOS

- Mangueras hidráulicas
- Bombas y válvulas

ACCESORIOS/HERRAMIENTAS

SÍ

Horquillas
48 in

Otro - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS
Con ligero desgaste en mástil y carro
porta horquillas de acuerdo a sus
horas que no afecta la operación

NEUMÁTICOS

	Marca y No. de Serie	Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32"	% de Vida Útil Restante	Recauchado	Cortes o Trozos de Banda de Rodadura	Sección de Cortes Laterales
Fabricante del neumático				NO	NO	NO
Tamaño de neumático				NO	NO	NO

Vida útil promedio restante -
NEUMÁTICOS
100%

FOTOGRAFÍAS (8)



