



SANTA CATARINA, AVE.
INDUSTRIALES DEL PONIENTE
NO. 2300, COL CENTRO, NUEVO
LEON, MEXICO
Ave. Industriales Del Poniente No.
2300, Col Centro
Santa Catarina, Nuevo Leon 66362

Galan Flores, Carlos F.
+52 8184002083
+52 81 80210633
cgalan@madisa.com

2018 MITSUBISHI CATERPILLAR
FORKLIFT
DP70NMD
MONTACARGAS

PRECIO

\$Llamada

PRECIO MAYORISTA

\$Llamada



INFORMACIÓN DE VENTAS

No. de catálogo	4878214	No. de Serie	AT20D40242
SMU / Horas	11,487	Estado	Usado
Clasificación	Tal Cual	Disponibilidad	Disponible

CARACTERÍSTICAS

- BACK-UP ALARM
- ENGINE TYPE - DIESEL
- HORQUILLAS
- SOLID TIRES
- TWO SPEED TRANSMISSION

CONDICIÓN

●●●

Bueno

●●

Suficiente

●

Deficiente

APARIENCIA GENERAL

●●● Caja de la batería	●●● Escalones / Escalera	●●● Pintura
●●● Plancha de metal	●●● Plastic ligeramente deteriorada de acuerdo a sus horas, no afecta su operación.	●●● Tanque de combustible

SAFETY ITEMS

●●● Alarma de retroceso	●●● Vidrio / Espejos Espejos laterales en buenas condiciones.
-------------------------	--

INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

●●● Asiento amortiguado / Apoyabrazos	●●● Cinturón de seguridad	●●● Consola de tablero
●●● Interruptores	●●● Medidores	
NO Manual de operación y mantenimiento actual	NO Manual de piezas actual	NO Manual de seguridad actual

MOTOR

●●● Filtros de aire	●●● Regulador
---------------------	---------------

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

●●● Bomba de agua	●●● Correas / Poleas	●●● Mangueras
●●● Ventilador		

TRANSMISIÓN

●●● Convertidor de par	●●● Transmisión - Avance
------------------------	--------------------------

DIRECCIÓN

●●● Varillaje de dirección Con desgaste de acuerdo a sus horas de operación, no afecta su operación.	
SÍ Horquilla	SÍ Sentado

SISTEMAS HIDRÁULICOS

●●● Bombas y válvulas

●●● Mangueras hidráulicas
Mangueras con desgaste de acuerdo su horas de trabajo, no presenta fugas.

ACCESORIOS/HERRAMIENTAS

● Sí Horquillas
59 in, con desgaste.

Otro - ACCESORIOS/HERRAMIENTAS
ligero desgaste en mástil, porta horquillas y horquillas de acuerdo a sus horas, no afecta la operación.

NEUMÁTICOS

	Marca y No. de Serie	Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32"	% de Vida Útil Restante	Recauchado	Cortes o Trozos de Banda de Rodadura	Sección de Cortes Laterales
Fabricante del neumático				NO	SÍ	NO
Tamaño de neumático				NO	SÍ	NO

Notas - NEUMÁTICOS
Con ligeros cortes laterales y en rodadura que no afectan su operación.

Tamaño de neumático - NEUMÁTICOS
8.25.15

Vida útil promedio restante - NEUMÁTICOS
85% de vida remanente

FOTOGRAFÍAS (12)



