

2015 CATERPILLAR EC25LN2 MONTACARGAS

INSPECTION DETAILS

Tipo de Inspección	CLIENTE
No. De Inspección	2570434
Estado de Inspección	CREADO
Creado	01/17/19 10:24:15
Actualizado	01/17/19 10:48:39
Creado Por	Carrasco Canales, Oscar F.
Inspector	Carrasco Canales, Oscar F.
Vendedor	Mendoza Martinez, Edgar E.
No. de Serie	ATB3130053
No. de Inventario	M22338
SMU / Horas	7,780



CARACTERÍSTICAS

- 2 WHEEL DRIVE
- CARRIAGE, SIDE SHIFT
- LIGHTING
- BACK-UP ALARM
- HORQUILLAS
- SOLID TIRES
- BEACON
- HYDROSTATIC TRANSMISSION

CONDICIÓN



Bueno



Suficiente



Deficiente

APARIENCIA GENERAL

Caja de la batería	Escalones / Escalera	Pintura
Plastic	Rejilla y protección de radiador N/A	Tanque de combustible N/A
SÍ Inspección general	NO Recinto	SÍ Se requiere limpieza

Notas - APARIENCIA GENERAL
FALTAN TAPAS LATERALES Y
CALCOMANIAS

SAFETY ITEMS

Alarma de retroceso	Mantenimiento de freno	ROPS o sin ROPS
Vidrio / Espejos NO CUENTA CON ESPEJOS		
NO Baliza giratoria		

INDICADORES, ESTACIÓN DEL OPERADOR, CONSOLA

Aire acondicionado N/A	Asiento amortiguado / Apoyabrazos N/A	Calentador N/A
Cierre de puerta N/A	Cinturón de seguridad	Consola de tablero
Interruptores	Limpiaparabrisas N/A	Luces interiores N/A
Medidores		
NO Manual de operación y mantenimiento actual	NO Manual de piezas actual	NO Manual de seguridad actual

MOTOR

Filtros de aire N/A	Regulador N/A
------------------------	------------------

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

- | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------------|
| ● Bomba de agua
N/A | ● Correas / Poleas
N/A | ● Mangueras
N/A |
| ● Ventilador
N/A | | |

TRANSMISIÓN

- Convertidor de par ● Retardador ●●● Transmisión - Avance

DIRECCIÓN

- Eje delantero ●●● Varillaje de dirección

- | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
| NO | Alcance | NO | De pie | SÍ | Horquilla |
| NO | Radio | SÍ | Sentado | | |

SISTEMAS HIDRÁULICOS

- Bombas y válvulas ●● Mangueras hidráulicas

ACCESORIOS/HERRAMIENTAS

- SÍ** Horquillas
42" DE LARGO

MANDOS FINAL

- Eje

NEUMÁTICOS

	Marca y No. de Serie	Profundidad de Banda de Rodadura en 1/32"	% de Vida Útil Restante	Recauchado	Cortes o Trozos de Banda de Rodadura	Sección de Cortes Laterales
Fabricante del neumático				NO	SÍ	NO
Tamaño de neumático				NO	SÍ	NO

Vida útil promedio restante -
NEUMÁTICOS
NEUMATICOS DELANTEROS Y
TRACEROS A UN 80% DE VIDA UTIL

FOTOGRAFÍAS (6)

